
20 25 8 20 37 40 10 30 50 30 90
27 23 10 20
c1
c2
c3
c4
c6
c7
c8
c9
c10
40 20 20
20 33 20 77 10 30 30 1.00 20 20


20
50
65
50


8
20
c2
20
50


20
25
c3
10
25


10
75
c4
20
75


20
20
2x c8
20
20


30
10
c6
10
30


1.00
40
c7
5
40


80


1.00
80
20
80
1.00
20

c9


10
90
90


80

c10


10
90
90